

Kfz-Experts Tatli
Marconistr 16
DE 50769 Köln
Telefon 0152 - 22691672



Bericht-Nr.: 0DE0CGN0W4K002214

iKFZ-Prüfz.: 1BVydUJJ

Org. Code: 2025

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

JANNICK LAWSON
HEINRICH-HEINE-WEG 15
51603 Rosrath

(1) Fz-Id Nr.	WBAVN71020VW79378	
(2) Amtl. Kennz.	GL MJ1005	(D)
(3) Ausstellungsdatum	21.11.2024 16:47 Uhr	Seite 1 von 2 5010441555
Prüfort	Köln	
(4) km-Stand:	122811 km	M1
(5) Klasse	Fz z Pers bef b 8 Spl	AC
Aufbau:	Kombilimousine	0005
Hersteller:	BAYER MOT WERKE-BMW	APY00043
Typ:	X1	VN71 / 5A000
Var./Ver./Ausf.:	Diesel	0002
Antriebsart:	EURO5; J; PI; CI; M, N1 I	35J0
Emissionsschl.:	zGM:	2055 kg
Letzte HU:	06.2022	FSD HU/Mangel
Kundenkennzeichen:		EZ: 06.05.2013 4.27.0/2.0.19

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
November 2026

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im November 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.



Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Yilmaz
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)

Messwerte:

Bremstest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	300	280
Betriebsbremse 2. Achse	160	150
Feststellbremse 2. Achse	140	140

Abbremsung BBA (%): 43 %
Abbremsung FBA (%): 14 %

Rechnung

Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	103,97 EUR	123,72 EUR	
Gebührenerh. gem. Nr. 2.2 Satz 2 Anl. VIIIa StVZO			
Untersuchung Motormanagement- /Abgasreinigungssystem	43,70 EUR	52,00 EUR	
Gesamt:	Netto 147,67 EUR	Brutto 175,72 EUR	USt 19%: 28,05 EUR
USt-IdNr.: DE260736205	Leistungsdatum: 21.11.2024		

Bericht-Nr.: 0DE0CGN0W4K002214
iKFZ-Prüfz.: 1BVydUJJ
Org.Code: 2025

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

JANNICK LAWSON
HEINRICH-HEINE-WEG 15
51503 Rösrath

(1) Fz-Id.Nr.:	WBAVN71020VW79378	
(2) Amtl. Kennz.:	GL MJ1005	(D)
(3) Ausstellungsdatum:	21.11.2024 16:47 Uhr	Seite 2 von 2 5010441555
Prüfort:	Köln	
(4) km-Stand:	122811 km	M1
(5) Klasse:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	AC
Aufbau:	Kombilimousine	0005
Hersteller:	BAYER.MOT.WERKE-BMW	APY00043
Typ:	X1	VN71 / 5A000
Var./Ver./Ausf.:	Diesel	0002
Antriebsart:	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I	35J0
zGM:	2055 kg	EZ: 06.05.2013
Letzte HU:	06.2022	FSD.HU/Mangel: 4.27.0/2.0.19
Kundenkennzeichen:		

Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart:	Diesel OBD	Kraftstoffart:	Diesel
Software:	DSS AU-DE	Abgas:	AVL DISmoke V2.5 07/2011
	V6.15 LF6 08/2024	480	
Fahrzeugdaten:	III/2024	Gerätenummer:	21651:017D2D991E000037
AU-Geräteleitfaden:	6	OBD bzw. n/T:	HU Adapter V3.3.141 01/2017
		Gerätenummer:	D0043202

FIN gem. Fz.-Dokumente:	WBAVN71020VW79378	MIL Status Sichtprüfung:	bei Motor aus:	i.O.#
			bei Motor an:	i.O.#
		MIL Status ausgelesen:	bei Motor an:	i.O.
		Funktionsprüfung OBD:		i.O.
		Prüfbereitschaft	unterstützt:	111010000000
			gesetzt:	000010000000

	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Anzahl Reinigungsstöße:	0				
Drehzahl Reinigungsstöße:	(1/min)	3000			
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	80		81	i.O.
Leerlaufdrehzahl:	(1/min)	680	880	780	i.O.
Nenndrehzahl:	(1/min)			4000	
Abregeldrehzahl:	(1/min)	3700	4300	3910	i.O.
Messzeitanteil:	(s)		0.50	1	
Messmodus/Sonde:			B		
Beschleunigungszeit:	(s)		1.5		
Trübungsbandbreite:	(1/m)		0.2	0.00	i.O.
Trübungsmittelwert (P)	(1/m)		0.50	0.01	i.O.
Beschleunigungs-Bandbreite:(s)			0.5	0.00	i.O.
GS-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunig zeit	Ergebnis
Messung:	Gasstoß	0.01	780	3920	0.71
	Nr.0				i.O.

Prüfung der Gaswerte bestanden

i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein

i.O.

Gesamtergebnis der Untersuchung

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt.-IdNr.: DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreutz.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Die TÜV SÜD Auto Partner GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11076-03-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.