

Reifen & Autocenter Frorath e. K.

Kfz Meisterbetrieb

Geschäftsführer: Sascha Frorath

www.reifen-frorath.de

Reifen & Autocenter Frorath • Hans-Böckler-Str. 33 • 51503 Rösrath

Jannick Gabin Boemigan Lawson
Heinrich-Heine-Weg 15
51503 Rösrath

Rechnung

Beleg-Nr.: 154184
Kunden-Nr.: D23028

Belegdatum: 31.07.2024
Seite: 1 / 1

Ident-Nr. WBAVN71020VW79378	Fahrzeugtyp X1sDrive	Hersteller BMW	Kennzeichen GL-MJ 1005
Schlüssel-Nr. zu 2 und 3 0005 / APY	Erstzulassung 06.05.2013	Tacho-Stand 118792	HU

Position	Anzahl	Einheit	Positionstext	Einzelpreis in EUR	Rab. %	Positionspreis in EUR
	5,20	Liter	Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2C3	24,90		129,48
	1,00	Stück	HU 6004X Ölfilter	25,57		25,57
	1,00	Stück	C30135 Luftfilter	64,19		64,19
	1,00	Stück	CUK 8430 Innenraumfilter	64,96		64,96
	0,25	Liter	Scheibenklar	4,00		1,00
	1,00	Stück	Reinigungs und Entfettungsmaterial	7,20		7,20
	16,00	AW	Leistung Arbeitswerte	7,90		126,40
Summe:						418,80
Umsatzsteuer 19,00 % auf 418,80 EUR						79,57
Rechnungsbetrag						498,37

Bitte überweisen Sie den Betrag ohne Abzüge, innerhalb der nächsten 5 Tage, auf das unten angegebene Konto.

Betrag dankend erhalten.

Wichtig, die Radmuttern immer nach 50 km nachziehen lassen.

Keine Haftung für am Fahrzeug angebrachte Radzierblenden

Reifen & Autocenter

Frörath
Kfz Meisterbetrieb
Hans-Böckler-Str. 33
51503 Rösrath
Tel 02205-901621 Fax 23

Unsere AGBs, sowie die DSGVO wurde mit Auftragsvergabe vom Kunden anerkannt.

Steuer-Nr.: 204/5097/1372
USt-ID-Nr.: DE241697351
HRA 25796

Kontakt
Tel.: 02205 / 901621
Fax: 02205 / 901623
Mail: reifen.frorath@googlemail.com

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE87 3705 0299 0010 0000 32
SWIFT-BIC: COKSDE33

Reifen & Autocenter Frorath

Kfz Meisterbetrieb
Geschäftsführer: Sascha Frorath
www.reifen-frorath.de

Reifen & Autocenter Frorath
Hans-Boeckler-Str. 33
51503 Rösrath
Tel: 02205-511111

Datum: 15.07.2016
Uhrzeit: 15:44
Beleg-Nr.: 151650
Trace-Nr.: D23028

Reifen & Autocenter Frorath • Hans-Boeckler-Str. 33 • 51503 Rösrath

Boemigan Lawson
Finkenweg 38
53947 Nettersheim

Bezahlung
Contactless
Debit MasterCard

Rechnung

Beleg-Nr.: 151650
Kunden-Nr.: D23028

Ident-Nr. WDD1690071J352849	Fahrzeugtyp A 180 CDI	Hersteller Mercedes
Schlüssel-Nr. zu 2 und 3 0999 / ALQ	Erstzulassung 19.07.2006	Tacho-Stand 261.416

Auftrags-Nr.: 0152 / 558 385 75

Position	Anzahl	Einheit	Positionstext	Einzelpreis in EUR	Rab. %	Positionspreis in EUR
	4,00	Stück	Sommerreifen 185/65R15 88T SINCERA SN110 FALKEN (C,A,69dB)	89,92		359,68
	20,00	AW	Leistung Arbeitswerte für die Inspektion	7,90		158,00
	1,00	Stück	Innenraumfilter CU 4054	45,97		45,97
	1,00	Stück	Luftfilter C 40 163	56,00		56,00
	1,00	Stück	Ölfilter HU 615/3 X	13,50		13,50
	5,80	Liter	Motoröl Shell Helix Ultra ECT C 3 5 W 30 BMW Mercedes 229.51229.31 MB LL04 BMW GM dexos2 Chrysler Ms10725 MS12991 PSAB71-2296	24,90		144,42
	1,00	Stück	Dichtring	2,80		2,80
	1,00	Stück	Reinigungs und Entfettungsmaterial	7,20		7,20
	1,00	Stück	Birne 12 V 21 W Blinkerbirne 3700750710	2,80		2,80
	1,00	Stück	Birne Sufitte 12 V 5 W 12864 CP	1,90		1,90
	1,00	Stück	Fehlerspeicher auslesen und löschen	30,00		30,00

Summe:

822,27

Unsere AGBs, sowie die DSGVO wurde mit Auftragsvergabe vom Kunden anerkannt.

Steuer-Nr.: 204/5097/1372
USt-ID-Nr.: DE241697351
HRA 25796

Kontakt
Tel.: 02205 / 901621
Fax: 02205 / 901623
Mail: reifen.frorath@googlemail.com

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE87 3705 0299 0010 0000 32
SWIFT-BIC: COKSDE33

Reifen & Autocenter Frorath e. K.

Kfz Meisterbetrieb
Geschäftsführer: Sascha Frorath
www.reifen-frorath.de

Rechnung

Beleg-Nr.: 151650
Kunden-Nr.: D23028

Belegdatum: 03.07.2023
Seite: 2 / 2

Umsatzsteuer 19,00 % auf 822,27 EUR

Rechnungsbetrag

156,23

978,50

Betrag dankend erhalten.

Wichtig, die Radmuttern immer nach 50 km nachziehen lassen.

Keine Haftung für am Fahrzeug angebrachte Radzierblenden

Hinweise:

Bremsschläuche vorne und hinten rissig

Rückfahrgangschalter defekt

Scheibenwischer hinten muss neu

Achtung!

Radmuttern müssen nach
50 km nachgezogen werden

Reifen&Autocenter

Frorath
KFZ Meisterbetrieb
Hans-Böckler-Str. 33
51503 Köln
Tel 02205-901621 Fax 23

Steuer-Nr.: 204/5097/1372
USt-ID-Nr.: DE241697351
HRA 25796

Kontakt
Tel.: 02205 / 901621
Fax: 02205 / 901623
Mail: reifen.frorath@googlemail.com

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE87 3705 0299 0010 0000 32
SWIFT-BIC: COKSDE33

Systemcode-Scan-Bericht

2004 Mercedes-Benz 169.007 (A
- Klasse) 2.0L CDI L-L4 (640.940)

VIN
---169007-----

Kilometerzähler
261416 km

Erstellungsdatum
03/07/2023 13:44

Reifen & Autocenter Frorath
Hans Böckler Str. 33
Rösrath, 51503
02205-901621
reifen.frorath@googlemail.com
www.reifen-frorath.de



Vielen Dank, dass Sie unser Produkt nutzen. Nachfolgend finden Sie einen Bericht, der mögliche Probleme an Ihrem Fahrzeug aufzeigt: 2004 Mercedes-Benz 169.007 (A - Klasse) 2.0L CDI L-L4 (640.940).



Fahrzeug Diagnosebericht

Es wurde eine Überprüfung für alle verfügbaren Systeme in Ihrem Fahrzeug durchgeführt.



Überprüfung erforderlich

- Motor
- Signalerfassungsmodule
- Elektronischer Zündschalter
- OBDII-Codes (\$03)



Keine Fehler gefunden

- Airbag
- Antiblockiersystem
- Lenksäulenmodul
- Instrumentengruppe
- Klimaanlage
- Türsteuermodule : Tür-Steuermodul - vorne links
- Türsteuermodule : Tür-Steuermodul - vorne rechts
- Permanente OBDII-Codes (\$0A)

Reifen & Autocenter Frorath

Hans Böckler Str. 33

Rösrath, 51503

02205-901621

reifen.frorath@googlemail.com

www.reifen-frorath.de

Vorscan

Systemcode-Scan-Bericht

FAHRZEUGINFORMATIONEN

MARKE	Mercedes-Benz
JAHR	2004
MODELL	169 (A - Klasse)
MOTOR	2.0L CDI L-L4 (640.940)
SYSTEM	CodeScan
VIN	---169007-----
KILOMETERZÄHLER	261416 km

ERGEBNISSE DER CODE-DIAGNOSE**Analysierte Systeme: 10**

- ⚠ Motor: 6
- ✓ Airbag: 0
- ✓ Antiblockiersystem: 0
- ✓ Lenksäulenmodul: 0
- ✓ Instrumentengruppe: 0
- ⚠ Signalerfassungsmodule: 6
- ✓ Klimaanlage: 0
- ✓ Türsteuermodule : Tür-Steuermodul - vorne links
- ✓ Türsteuermodule : Tür-Steuermodul - vorne rechts
- ⚠ Elektronischer Zündschalter: 1
- ⚠ OBDII-Codes (\$03): 1
- ✓ Permanente OBDII-Codes (\$0A): 0

Motor

- 2249 | Generator ist defekt
- 2084 | Dieselpartikelfilter Strömungsüberwachung der Luftmenge Der Grenzwert ist unterschritten.
- 2251 | ESP aktiviert Geschwindigkeitsbegrenzung durch ESP-Notlauf
- 0105 | Bauteil B5/1 (Ladedrucksensor) prüfen Die Signalspannung ist zu niedrig.
- 2135 | Glühkerze Zylinder 3 Kurzschluss
- 2134 | Glühkerze Zylinder 2 Leitungen zwischen Zylinder 2 und N14/2 (Glühendstufe) prüfen

Signalerfassungsmodule

- 9017 | Das Bauteil oder die Signalleitung zu Bauteil E1e2 (Abblendlicht links) hat eine Stromkreisunterbrechung.
- 9018 | Das Bauteil oder die Signalleitung zu Bauteil E2e2 (Abblendlicht rechts) hat eine Stromkreisunterbrechung.
- 901C | In der Komponente oder Signalleitung zur Komponente E2e3 (Stand- und Parklicht rechts) liegt ein Kurzschluss oder eine Schaltkreisunterbrechung vor.
- 9023 | Für die Komponente oder die Signalleitung zur Komponente der Nummerschildleuchten liegt ein Kurzschluss oder eine Schaltkreisunterbrechung vor.
- 9034 | Das Eingangssignal "Schaltkreis 15" ist nicht OK

9092 | Die Spannungsversorgung (Schaltkreis 30) für das Steuermodul ist nicht Ok.

Elektronischer Zündschalter

900E | Die Verriegelung von Steuergerät ESL konnte nicht abgebrochen werden.

OBDII-Codes (\$03)

P2002 | Partikelfilter Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert Bank 1

BEREITSCHAFTSMONITORE

Tests abgeschlossen

- ✓ Kraftstoffsystem
- ✓ Komponenten gesamt
- ✓ AGR/VVT

Reifen & Autocenter Frorath e. K.

Kfz Meisterbetrieb
Geschäftsführer: Sascha Frorath
www.reifen-frorath.de

Reifen & Autocenter Frorath • Hans-Böckler-Str. 33 • 51503 Rösrath

Boemigan Lawson
Finkenweg 38
53947 Nettersheim

Rechnung

Beleg-Nr.: 151833
Kunden-Nr.: D23028

Ident-Nr.	Fahrzeugtyp	Hersteller
WDD1690071J352849	A 180 CDI	Mercedes
Schlüssel-Nr. zu 2 und 3	Erstzulassung	Tacho-Stand
0999 / ALQ	19.07.2006	262393

Auftrags-Nr.: 0152 / 558 385 75

Position	Anzahl	Einheit	Positionstext		
	1,00	Stück	Wischblatt 116520		
	2,00	Stück	Bremsschlauch 9240678		
	2,00	Stück	Bremsschlauch 9240088		
	1,00	Stück	Schalter V30730156		
	1,00	Stück	Bremsflüssigkeitswechsel inkl 1 Liter Bremsflüssigkeit SL6 ATE		
	30,00	AW	Leistung Arbeitswerte		
Summe:					
Umsatzsteuer 19,00 % auf 433,18 EUR					
Rechnungsbetrag					

Bitte überweisen Sie den Betrag ohne Abzüge, innerhalb der nächsten 5 Tage, auf das unten angegebene Konto.

Betrag dankend erhalten.

Wichtig, die Radmuttern immer nach 50 km nachziehen lassen.

Keine Haftung für am Fahrzeug angebrachte Radzierblenden

Unsere AGBs, sowie die DSGVO wurde mit Auftragsvergabe vom Kunden anerkannt.

Steuer-Nr.: 204/5097/1372
USt-ID-Nr.: DE241697351
HRA 25796

Kontakt
Tel.: 02205 / 901621
Fax: 02205 / 901623
Mail: reifen.frorath@googlemail.com

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE87 3705 0299 0010 0000 32
SWIFT-BIC: COKSDE33

* * Kundenbeleg * *
Reifen & Autocenter
Frörath
Hans-Böckler-Str. 33
51503 Rösrath
Tel: 02205-901621

Datum: 28.07.2023
Uhrzeit: 12:39:41 Uhr
Beleg-Nr. 1429
Trace-Nr. 029854

Bezahlung
Contactless
Debit MasterCard

Nr. #####2008 0002
gültig bis 02/28
VU-Nr. 103042562
Genehmigungs-Nr. 959074
Terminal-ID 61293862
Pos-Info 00 075 00
AS-Zeit 28.07. 12:39 Uhr
EMV-Daten 0000048001//02
0300//

AID : NH07V5
Capt.-Ref. : 1932
Serien-Nr. : 00 075 00

Betrag EUR 515,48

00 GENEHMIGUNG KARTE
GEPRUEFT

Bitte Beleg aufbewahren

31,80	
19,36	19,36
55,00	55,00
7,90	237,00
	433,18
	82,30
	515,48

Reifen & Autocenter
Frörath
KFZ Meisterbetrieb
Hans-Böckler Str.33
51503 Rösrath
Tel 02205-901621 Fax 23