

Reifen & Autocenter Frorath e. K.

Kfz Meisterbetrieb
Geschäftsführer: Sascha Frorath
www.reifen-frorath.de

Reifen & Autocenter Frorath • Hans-Böckler-Str. 33 • 51503 Rösrath

Jannick Gabin Boemigan Lawson
Heinrich-Heine-Weg 15
51503 Rösrath

Rechnung

Beleg-Nr.: 154184
Kunden-Nr.: D23028

Belegdatum: 31.07.2024
Seite: 1 / 1

Ident-Nr.	Fahrzeugtyp	Hersteller	Kennzeichen
WBAVN71020VW79378	X1sDrive	BMW	GL-MJ 1005
Schlüssel-Nr. zu 2 und 3 0005 / APY	Erstzulassung 06.05.2013	Tacho-Stand 118792	HU

Position	Anzahl	Einheit	Positionstext	Einzelpreis in EUR	Rab. %	Positionspreis in EUR	
	5,20	Liter	Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2C3	24,90		129,48	
	1,00	Stück	HU 6004X Ölfilter	25,57		25,57	
	1,00	Stück	C30135 Luftfilter	64,19		64,19	
	1,00	Stück	CUK 8430 Innenraumfilter	64,96		64,96	
	0,25	Liter	Scheibenklar	4,00		1,00	
	1,00	Stück	Reinigungs und Entfettungsmaterial	7,20		7,20	
	16,00	AW	Leistung Arbeitswerte	7,90		126,40	
Summe:						418,80	
Umsatzsteuer 19,00 % auf 418,80 EUR						79,57	
Rechnungsbetrag						498,37	

Bitte überweisen Sie den Betrag ohne Abzüge, innerhalb der nächsten 5 Tage, auf das unten angegebene Konto.

Betrag dankend erhalten.

Wichtig, die Radmuttern immer nach 50 km nachziehen lassen.

Keine Haftung für am Fahrzeug angebrachte Radzierblenden

Reifen & Autocenter
Frorath
Kfz Meisterbetrieb
Hans-Böckler-Str. 33
51503 Rösrath
Tel 02205-901621 Fax 23

Unsere AGBs, sowie die DSGVO wurde mit Auftragsvergabe vom Kunden anerkannt.

Steuer-Nr.: 204/5097/1372
USt-ID-Nr.: DE241697351
HRA 25796

Kontakt
Tel.: 02205 / 901621
Fax: 02205 / 901623
Mail: reifen.frorath@googlemail.com

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE87 3705 0299 0010 0000 32
SWIFT-BIC: COKSDE33

Reifen & Autocenter Frorath

Kfz Meisterbetrieb
Geschäftsführer: Sascha Frorath
www.reifen-frorath.de

Reifen & Autocenter Frorath
Hans-Böckler-Str. 33
51503 Rösrath
Tel: 02205-5

Reifen & Autocenter Frorath • Hans-Böckler-Str. 33 • 51503 Rösrath

Boemigan Lawson
Finkenweg 38
53947 Nettersheim

Datum: 15.07.2008
Uhrzeit: 15:44 Uhr
Beleg-Nr. 18001/02
Trace-Nr.

Bezahlung
Contactless
Debit MasterCard

Nr. ######2008 00
gültig bis 02/2
VU-Nr. 103042562
Genehmigungs-Nr. 920595
Terminal-ID 61293862
Pos.-Info 00 075 00
AS-Data 13.07. 15:44 Uhr
EM 18001/02
0

Rechnung

Beleg-Nr.: 151650
Kunden-Nr.: D23028

Ident-Nr. WDD1690071J352849 **Fahrzeugtyp** A 180 CDI
Schlüssel-Nr. zu 2 und 3 0999 / ALQ **Erstzulassung** 19.07.2006

Hersteller Mercedes
Tacho-Stand 0261.416

Auftrags-Nr.: 0152 / 558 385 75

Position	Anzahl	Einheit	Positionstext	Einzelpreis in EUR	Rab. %	Positionspreis in EUR
	4,00	Stück	Sommerreifen 185/65R15 88T SINCERA SN110 FALKEN (C,A,69dB)	89,92		359,68
	20,00	AW	Leistung Arbeitswerte für die Inspektion	7,90		158,00
	1,00	Stück	Innenraumfilter CU 4054	45,97		45,97
	1,00	Stück	Luftfilter C 40 163	56,00		56,00
	1,00	Stück	Ölfilter HU 615/3 X	13,50		13,50
	5,80	Liter	Motoröl Shell Helix Ultra ECT C 3 5 W 30 BMW Mercedes 229.51229.31 MB LL04 BMW GM dexos2 Chrysler Ms10725 MS12991 PSAB71-2296	24,90		144,42
	1,00	Stück	Dichtring	2,80		2,80
	1,00	Stück	Reinigungs und Entfettungsmaterial	7,20		7,20
	1,00	Stück	Birne 12 V 21 W Blinkerbirne 3700750710	2,80		2,80
	1,00	Stück	Birne Sufitte 12 V 5 W 12864 CP	1,90		1,90
	1,00	Stück	Fehlerspeicher auslesen und löschen	30,00		30,00
Summe:						822,27

Unsere AGBs, sowie die DSGVO wurde mit Auftragsvergabe vom Kunden anerkannt.

Steuer-Nr.: 204/5097/1372
USt-ID-Nr.: DE241697351
HRA 25796

Kontakt

Tel.: 02205 / 901621
Fax: 02205 / 901623
Mail: reifen.frorath@googlemail.com

Bankverbindung:

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE87 3705 0299 0010 0000 32
SWIFT-BIC: COKSDE33

Reifen & Autocenter Frorath e. K.

Kfz Meisterbetrieb
Geschäftsführer: Sascha Frorath
www.reifen-frorath.de

Rechnung

Beleg-Nr.: 151650
Kunden-Nr.: D23028
Belegdatum: 03.07.2023
Seite: 2 / 2

Umsatzsteuer 19,00 % auf 822,27 EUR

156,23

978,50

Rechnungsbetrag

Betrag dankend erhalten.

Wichtig, die Radmuttern immer nach 50 km nachziehen lassen.

Keine Haftung für am Fahrzeug angebrachte Radzierblenden

Hinweise:

**Bremsschläuche vorne und hinten rissig
Rückfahrgangschalter defekt
Scheibenwischer hinten muss neu**

Achtung!
Radmuttern müssen nach
50 km nachgezogen werden

Reifen&Autocenter

Frerath
KFZ Meisterbetrieb
Hans-Bücker-Str. 33
51503 Köln
Tel. 02205-901621 Fax 23
Handschuh

Steuer-Nr.: 204/5097/1372
USt-ID-Nr.: DE241697351
HRA 25796

Kontakt

Tel.: 02205 / 901621
Fax: 02205 / 901623
Mail: reifen.frorath@googlemail.com

Bankverbindung:

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE87 3705 0299 0010 0000 32
SWIFT-BIC: COKSDE33

Systemcode-Scan-Bericht

2004 Mercedes-Benz 169.007 (A - Klasse) 2.0L CDI L-L4 (640.940)

VIN

---169007-----

Kilometerzähler
261416 km

Erstellungsdatum
03/07/2023 13:44

Reifen & Autocenter Frorath

Hans Böckler Str. 33
Rösrath, 51503
02205-901621
reifen.frorath@googlemail.com
www.reifen-frorath.de

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt nutzen. Nachfolgend finden Sie einen Bericht, der mögliche Probleme an Ihrem Fahrzeug aufzeigt: 2004 Mercedes-Benz 169.007 (A - Klasse) 2.0L CDI L-L4 (640.940).



Fahrzeug Diagnosebericht

Es wurde eine Überprüfung für alle verfügbaren Systeme in Ihrem Fahrzeug durchgeführt.



Überprüfung erforderlich

- Motor
- Signalerfassungsmodule
- Elektronischer Zündschalter
- OBDII-Codes (\$03)



Keine Fehler gefunden

- Airbag
- Antiblockiersystem
- Lenksäulenmodul
- Instrumentengruppe
- Klimaanlage
- Türsteuermodule : Tür-Steuermodul - vorne links
- Türsteuermodule : Tür-Steuermodul - vorne rechts
- Permanente OBDII-Codes (\$0A)

Reifen & Autocenter Frorath

Hans Böckler Str. 33
Rösrath, 51503
02205-901621
reifen.frorath@googlemail.com
www.reifen-frorath.de

Vorscan

Systemcode-Scan-Bericht

FAHRZEUGINFORMATIONEN

MARKE	Mercedes-Benz
JAHR	2004
MODELL	169 (A - Klasse)
MOTOR	2.0L CDI L-L4 (640.940)
SYSTEM	CodeScan
VIN	---169007-----
KILOMETERZÄHLER	261416 km

ERGEBNISSE DER CODE-DIAGNOSE**Analysierte Systeme: 10**

- ▲ Motor: 6
- ✓ Airbag: 0
- ✓ Antiblockiersystem: 0
- ✓ Lenksäulenmodul: 0
- ✓ Instrumentengruppe: 0
- ▲ Signalerfassungsmodule: 6
- ✓ Klimaanlage: 0
- ✓ Türsteuermodule : Tür-Steuermodul - vorne links
- ✓ Türsteuermodule : Tür-Steuermodul - vorne rechts
- ▲ Elektronischer Zündschalter: 1
- ▲ OBDII-Codes (\$03): 1
- ✓ Permanente OBDII-Codes (\$0A): 0

Motor

- 2249 | Generator ist defekt
 2084 | Dieselpartikelfilter Strömungsüberwachung der Luftmenge Der Grenzwert ist unterschritten.
 2251 | ESP aktiviert Geschwindigkeitsbegrenzung durch ESP-Notlauf
 0105 | Bauteil B5/1 (Ladedrucksensor) prüfen Die Signalspannung ist zu niedrig.
 2135 | Glühkerze Zylinder 3 Kurzschluss
 2134 | Glühkerze Zylinder 2 Leitungen zwischen Zylinder 2 und N14/2 (Glühendstufe) prüfen

Signalerfassungsmodule

- 9017 | Das Bauteil oder die Signalleitung zu Bauteil E1e2 (Abblendlicht links) hat eine Stromkreisunterbrechung.
 9018 | Das Bauteil oder die Signalleitung zu Bauteil E2e2 (Abblendlicht rechts) hat eine Stromkreisunterbrechung.
 901C | In der Komponente oder Signalleitung zur Komponente E2e3 (Stand- und Parklicht rechts) liegt ein Kurzschluss oder eine Schaltkreisunterbrechung vor.
 9023 | Für die Komponente oder die Signalleitung zur Komponente der Nummerschildleuchten liegt ein Kurzschluss oder eine Schaltkreisunterbrechung vor.
 9034 | Das Eingangssignal "Schaltkreis 15" ist nicht OK.

9092 | Die Spannungsversorgung (Schaltkreis 30) für das Steuermodul ist nicht Ok.

Elektronischer Zündschalter

900E | Die Verriegelung von Steuergerät ESL konnte nicht abgebrochen werden.

OBDII-Codes (\$03)

P2002 | Partikelfilter Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert Bank 1

BEREITSCHAFTSMONITORE

Tests abgeschlossen

- Kraftstoffsystem
- Komponenten gesamt
- AGR/VVT



Reifen & Autocenter Frorath e. K.

Kfz Meisterbetrieb
Geschäftsführer: Sascha Frorath
www.reifen-frorath.de

* * Kundenbeleg * *
Reifen & Autocenter
Frorath
Hans-Boeckler-Str. 33
51503 Rösrath
Tel: 02205-901621

Reifen & Autocenter Frorath • Hans-Boeckler-Str. 33 • 51503 Rösrath

Boemigan Lawson
Finkenweg 38
53947 Nettersheim

Datum: 28.07.2023
Uhrzeit: 12:39:41 Uhr
Beleg-Nr. 1429
Trace-Nr. 029854

Bezahlung
Contactless
Debit MasterCard

Nr.

#####2008 0002
gültig bis 02/28
VU-Nr. 103042562
Genehmigungs-Nr. 959074
Terminal-ID 61293862
Pos-Info 00 075 00
AS-Zeit 28.07. 12:39 Uhr
EMV-Daten 0000048001//02
0300///

AID
Capt.-Ref. : NHQ7V5
Serien-Nr. : 00 075 00
Betrag EUR 515,48

Rechnung

Beleg-Nr.: 151833
Kunden-Nr.: D23028

Ident-Nr.	Fahrzeugtyp	Hersteller	
WDD1690071J352849	A 180 CDI	Mercedes	
Schlüssel-Nr. zu 2 und 3	Erstzulassung	Tacho-Stand	
0999 / ALQ	19.07.2006	262393	
Auftrags-Nr.:	0152 / 558 385 75		
Position	Anzahl	Einheit	Positionstext
1,00	Stück	Wischblatt 116520	
2,00	Stück	Bremsschlauch 9240678	
2,00	Stück	Bremsschlauch 9240088	
1,00	Stück	Schalter V30730156	31,80
1,00	Stück	Bremsflüssigkeitswechsel inkl 1 Liter Bremsflüssigkeit SL6 ATE	19,36
30,00	AW	Leistung Arbeitswerte	55,00
			55,00
Summe:			237,00
Umsatzsteuer 19,00 % auf 433,18 EUR			82,30
Rechnungsbetrag			515,48

00 GENEHMIGUNG KARTE
GEPRUEFT

Bitte Beleg aufbewahren

Summe: 433,18

Umsatzsteuer 19,00 % auf 433,18 EUR

82,30

515,48

Bitte überweisen Sie den Betrag ohne Abzüge, innerhalb der nächsten 5 Tage, auf das unten angegebene Konto.

Betrag dankend erhalten.

Wichtig, die Radmuttern immer nach 50 km nachziehen lassen.

Keine Haftung für am Fahrzeug angebrachte Radzierblenden

Reifen & Autocenter
Frorath
KFZ Meisterbetrieb
Hans-Boeckler-Str. 33
51503 Rösrath
Tel 02205-901621 Fax 23

Unsere AGBs, sowie die DSGVO wurde mit Auftragsvergabe vom Kunden anerkannt.

Steuer-Nr.: 204/5097/1372
USt-ID-Nr.: DE241697351
HRA 25796

Kontakt
Tel.: 02205 / 901621
Fax: 02205 / 901623
Mail: reifen.frorath@googlemail.com

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE87 3705 0299 0010 0000 32
SWIFT-BIC: COKSDE33